

2023年东安县包装饮用水专项检查结果公示表

序号	地区	企业名称	发现渠道	风险类型	风险隐患	问题发现日期	整改时限	处置措施	工作进展	备注
1	东安县	湖南金泉福山泉水有限责任公司	监督检查	生产环境条件	洗手间风淋门无法正常使用	2023年3月24日	2023年4月10日	(责令改正、警告)	已进行整改并在企业自律小程序提交整改报告：对风淋门进行维修，压力表进行校准，建立投料记录与引加工关键控制点记录。	
					压力表未按要求进行校准！					
				生产过程控制	未建桶装水生产立投料记录！					
					缺加工关键控制点记录！					
2	东安县	东安县仙竹山泉水厂	监督检查	生产环境条件	制水间地面积水	2023年3月24日	2023年4月10日	(立案查处)	已进行整改并在企业自律小程序提交整改报告：及时清理制水间地面积水，洗手更衣间购置新的工作服工作帽，建立加工关键控制点记录，检验室台式培养箱、散射光浊计分析天平按要求进行校准。	
					洗手更衣间无工作服工作帽					
				生产过程控制	加工关键控制点记录					
				产品检验	检验室台式培养箱散射光浊计分析天平未按要求进行校准					
3	东安县	东安县舜皇山天然矿泉水厂	监督检查	标签和说明书	标注事项不全，瓶装水外包装箱无生产日期。	2023年3月8日	2023年3月23日	(责令改正、立案查处)	已进行整改并在企业自律小程序提交整改报告：瓶装水外包装箱增加生产日期，按要求对产品做出厂检验。	
				产品检验	未按要求对产品做出厂检验					
4	东安县	永州舜泉饮用水有限公司	监督检查	生产环境条件	三防台账记录不完整	2023年3月22日	2023年4月8日	(责令改正、立案查处)	已进行整改并提交整改报告：按要求做好三防台账记录，对检验设备进行校准，完善生产加工关键控制点记录。	
				产品检验	检验室高温灭菌锅校验已过有效期					
				生产过程控制	生产加工关键控制点记录截止2023年1月7日					
5	东安县	东安县大庙口镇舜森泉饮用水厂	监督检查	贮存及交付控制	未设置不合格品区	2023年3月8日	2023年3月23日	(责令改正、立案查处)	整改中	
				其他	未按要求开展日管控、周排查、月调度工作					

6	东安县	湖南圣舜山泉水有限公司	监督检查	生产环境条件	罐装车间地面积水严重，包装间地面积水	2023年3月22日	2023年4月8日	(责令改正、立案查处)	整改中	
					风淋门无法正常使用					
					生产设备未按要求做维护记录					
				进货查验	桶装水未按要求做原料领用，投料记录					
				产品检验	留样区无留样品！只有一桶2022年11月2日生产的桶装水					
其他	日管控，周排查，月调度未开展									
7	东安县	东安县新圩江镇龙井山泉水厂	监督检查	生产环境条件	风淋门无法正常使用！门不能正常关闭	2023年3月20日	2023年4月9日	(责令改正)	已进行整改并提交整改报告：维修好风淋门，对检验设备进行校准，完善生产加工关键控制点记录。	
				产品检验	检验室检验设备台式培养箱于2023年3月15日过期					
8	东安县	东安县金龙泉水厂	监督检查	生产环境条件	风淋门不能正常关闭，达不到除尘效果。	2023年3月27日	2023年4月15日	(责令改正)	整改中	
					外桶清洗间地面潮湿					
				产品检验	检验室检验设备于2022年12月已过期未校验期					
9	东安县	东安县舜大山泉水厂	监督检查	贮存及交付控制	未设置不合格品区	2023年3月8日	2023年3月15日	(责令改正)	已进行整改并提交整改报告：已设置不合格品区	
10	东安县	东安县舜鼎山泉水有限公司	监督检查	生产环境条件	罐装车间地面有积水，未用风干机及时风干	2023年3月22日	2023年4月15日	(责令改正)	整改中	
					消毒酒精设备无洗手液设备不符合要求！需更换新设备！					
				贮存及交付控制	桶装水盖未按要求放置在包装材料库					

11	东安县	东安县大庙口镇舜之露天泉水厂	监督检查	生产环境条件	生产车间放有与生产无关的杂物	2023年3月27日	2023年4月11日	(责令改正)	已进行整改并提交整改报告: 清理生产车间杂物, 购置工作帽工作鞋, 贴上管道流向标识, 对压力表进行校准, 将包装膜、桶盖放置在包装材料库内。
					无工作帽, 工作鞋!				
					制水间管道流向标未标识!				
					制水间压力表未校验				
				贮存及交付控制	包装膜、桶装水盖未按要求放置在包装材料库				